



# INSTALLATION D'UN THERMOSTATIQUE CRISTINA

## Conseils préalables

- Purger l'installation.
- Ne pas installer de thermostatique avec une chaudière à gaz instantanée sans réserve d'eau chaude.
- Prévoir l'arrivée d'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite.
- Respecter la position normale du mitigeur (sérigraphie sur le dessus).

Problème	Cause	Solution
1 - Eau brûlante ou très froide (pas d'eau mitigée à 38°)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eau chaude / eau froide inversée</li> <li>• Mitigeur inversé</li> <li>• Clapets anti-retour bloqués</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remettre eau chaude à gauche et eau froide à droite</li> <li>• Inverser mitigeur : installer le mitigeur avec la poignée ouverture fermeture 1 ou 2 sorties sur la gauche (côté eau chaude) et la poignée thermostatique sur la droite (côté eau froide)</li> <li>• Nettoyer clapets anti-retour + purger le réseau + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur</li> </ul>
2 - Pas d'eau chaude	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaudière à gaz instantanée</li> <li>• Cartouche thermostatique déréglée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prévoir une réserve d'eau chaude</li> <li>• Etalonner la cartouche thermostatique</li> </ul>
3 - Pas d'eau froide 4 - Aucune variation température	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartouche thermostatique déréglée</li> <li>• Cartouche encrassée</li> <li>• Cartouche cassée (dû à un choc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etalonner la cartouche thermostatique</li> <li>• Purger le réseau + vérifier clapets anti-retour + placer des joints filtres sur les arrivées d'eau du mitigeur</li> <li>• Changer la cartouche</li> </ul>

# BIEN ENTREtenir SA ROBINETTERIE CRISTINA

## ce qu'il faut éviter...



pas d'éponge abrasive



pas de détergents

## les bons gestes



nettoyez avec du vinaigre blanc ou de l'eau savonneuse



→ rincez



→ essuyez avec un chiffon microfibre